検品書（油圧ショベル・ミニ油圧ショベル）

2018年8月2日

型式：	Vio45-6	稼動時間：	2,557Hr	検品者
号機：	60919	年式：	2014	森本

管理番号：

総合評価

A+　　A　　Ⓑ　　C

A+:新品または新品同様

A　:年式・稼動時間から観たら状態が良い

B　:年式・稼動時間相当

C　:稼動はするが、修理・部品交換等のメンテナンスが必要

特記事項

マルチレバー・配管

検品書（油圧ショベル・ミニ油圧ショベル）

点検項目

エンジン	A+	A	B	C	特記事項
始動性・異音等			○		
排気色			○		
オイルの量・汚れ			○		
オイル漏れ			○		
オイルクーラー(油漏れ)			○		
ラジエター(水漏れ)			○		
備考					

検品書（油圧ショベル・ミニ油圧ショベル）

油圧装置	A+	A	B	C	特記事項
作動油の量			○		
作動油漏れ(コントロールバルブ)			○		
油圧ポンプ			○		
油圧配管の損傷			○		
旋回油圧モーター			○		
ブームシリンダー			○		
アームシリンダー			○		
BKシリンダー			○		
備考					

検品書（油圧ショベル・ミニ油圧ショベル）

作業装置	A+	A	○	C	特記事項
ブーム			○		
アーム			○		
ブレード			○		
バケット			○		
バケットピン			○		
備考					

検品書（油圧ショベル・ミニ油圧ショベル）

足回り	A+	A	B	C	特記事項
油圧走行モーター			○		
アイドラー			○		
上部ローラー			○		
下部ローラー			○		
スプロケット			○		
シュー			○		鉄シュー・ゴムシュー　：
ピンブッシュ			○		
備考					

検品書（油圧ショベル・ミニ油圧ショベル）

外装	A+	A	B	C	特記事項
キャビン　キャノピー			○		
ガラス	-	-	-	-	
各部カバー			○		
錆			○		
備考					

検品書（油圧ショベル・ミニ油圧ショベル）

運転席	A+	A	B	C	特記事項
モニターパネル			○		
各部スイッチ			○		
エアコン	-	-	-	-	
シート			○		

備考

ライト１個（フロアー側）不良

検品書（油圧ショベル・ミニ油圧ショベル）

オプション	有り	無し	特記事項
配管	○		ブレーカ・共用・その他（　本）
マルチレバー	○		
クレーン		○	

備考