

2021年5月6日

型式：	ZX135US-3	稼動時間：	3,592Hr	検品者
号機：	89441	年式：	2012/09	小林 賢司

総合評価

A+ (A) B C

- A+:新品または新品同様
- A :年式・稼動時間から観たら状態が良い
- B :年式・稼動時間相当
- C :稼動はするが、修理・部品交換等のメンテナンスが必要

特記事項

整備済機械。 配管・クレーン・マルチレバー付き

点検項目

エンジン		A+	A	B	C	特記事項
	始動性・異音等		○			
	排気色		○			
	オイルの量・汚れ		○			
	オイル漏れ		○			
	オイルクーラー(油漏れ)		○			
	ラジエター(水漏れ)		○			
備考						

検品書（油圧ショベル・ミニ油圧ショベル）

油圧装置		A+	A	B	C	特記事項
	作動油の量		○			
	作動油漏れ (コントロールバルブ)		○			
	油圧ポンプ		○			
	油圧配管の損傷		○			
	旋回油圧モーター		○			
	ブームシリンダー		○			
	アームシリンダー		○			
	BKシリンダー		○			
	備考					

検品書（油圧ショベル・ミニ油圧ショベル）

作業装置		A+	A	B	C	特記事項
	ブーム		○			
	アーム		○			
	ブレード		○			
	バケット		○			
	バケットピン		○			
	備考					

足回り		A+	A	B	C	特記事項
	油圧走行モーター		○			
	アイドラー		○			
	上部ローラー		○			
	下部ローラー		○			
	スプロケット		○			
	シュー		○			鉄シュー・ゴムシュー
	ピンブッシュ		○			
備考						

外装	A+	A	B	C	特記事項
キャビン・キャノピー		○			
ガラス		○			
各部カバー		○			
錆		○			
備考					

検品書（油圧ショベル・ミニ油圧ショベル）

運転席		A+	A	B	C	特記事項
	モニターパネル		○			
	各部スイッチ		○			
	エアコン		○			
	シート		○			
	備考					

検品書（油圧ショベル・ミニ油圧ショベル）

オプション		有り	無し	特記事項
	配管	○		ブレーカ・共用・その他（ 本）
	マルチレバー	○		
	クレーン	○		
備考				